

Số: /BC- UBND

Hồng Lộc, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO
Về ứng phó với lũ lụt trên địa bàn xã Hồng Lộc

1. Công tác chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy, ngày 01/11/2025, Công điện số 50 ngày 31/10UBND tỉnh, các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Sở về tập trung triển khai công tác phòng ứng phó với diễn biến mưa, lũ trên địa bàn.

Đảng ủy, UBND xã đã ban hành Công văn số 698 ngày 02/11/2025 về việc tập trung phòng chống mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn.

Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chi ủy, BCS các thôn thông tin, truyền tin qua đài truyền thanh của xã, của các thôn và Zalo đến tận người dân.

Phân công các đoàn công tác (do các đồng chí Thường vụ, UVBCH các cán bộ công chức) xuống các thôn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống ngập lụt, sạt lở đất do mưa lớn xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan thường trực Ban Phòng thủ dân sự xã (Phòng Kinh tế) tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên liên hệ với các thôn để nắm bắt thông tin và có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.

2. Tình hình thiệt hại đến thời điểm báo cáo

- Số người bị thương: 0 người
- Số người chết: 0 người
- Số hộ bị cô lập: 0 hộ
- Số tuyến đường bị ngập: các tuyến đường giao thông nông thôn chưa bị ngập, các tuyến đường giao thông nội đồng cơ bản gần bị ngập;
- Hệ thống thủy lợi nội đồng có một số tuyến mương xây bằng gạch đất nung quá lâu nay xuống cấp bị nước ngập làm hư hỏng không đảm bảo tưới tiêu vụ xuân 2026 bao gồm:

+ Thông Trường An: Tuyến mương từ sân bóng thôn – cựa miếu (còn rò) dài 300m loại 50x50, xây bằng gạch đất nung năm 2002;

+ Thôn Thượng phú: Sập ống cống xi măng tại kênh 407, sập mái kênh 407 khoảng 50 m. Tuyến mương thoát nước đi qua hộ ông Diệp xuân thanh xây bằng gạch đất nung, loại mương 1m x 1.m2 đã xuống cấp hư hỏng khoảng 100m;

+ Thông Tân Thượng: Tuyến mương tưới từ ngã tư đường 281 xuống đình đình lự chiều dài 140 m, loại mương 50x50 xây bằng gạch đất nung đã bị ngã, sập.

2. Kiến nghị, Đề xuất

Kính đề nghị Sở NN&MT tham mưu hỗ trợ nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương khắc phục các công trình bị hư hỏng.

UBND xã Hồng Lộc báo cáo tình hình triển khai, ứng phó mưa, lũ trên địa bàn đề các cơ quan, đơn vị biết./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS Tỉnh;
- Sở NN&MT tỉnh;
- TTr Đảng ủy, TTr HĐND xã;
- UBMTTQ xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT./.

} BC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Dũng